


Mat.: HSS



90°

$\alpha\ \text{STD}=90^\circ$



1351 - d_1 x L_1 /Typ x a x b x R x L_2 x α

d_5	d_1	$L_1=63$	$L_1=71$	$L_1=80$	$L_1=90$	$L_1=100$	$L_1=125$	Form B		Form C			
								a	b_{\min}	G_{\max}	L_2		
6	6	■	■	■	■	■	■	2,50 - 5,99	1,6	5,9	8	10	13
8	10	■	■	■	■	■	■	4,00 - 9,99	1,6	9,9	10	13	19
8	13	■	■	■	■	■	■	5,00 - 12,99	4,5	12,9	10	13	19
8	16	■	■	■	■	■	■	8,00 - 15,99	6,0	15,9	13	19	25
8	20	■	■	■	■	■	■	12,00 - 19,99	8,0	19,9	13	19	25
8	25	■	■	■	■	■	■	16,50 - 24,99	10,0	24,9	13	19	25